



VERIFICA SANITARIA E DI STABILITÀ CON METODOLOGIA SPEDITIVA PER TUTTI GLI ALBERI CHE RADICANO LUNGO I MARCIAPIEDI DI VIA LISBONA, NEL COMUNE DI PADOVA.

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Padova 26/08/2025



Studio Forestale di Pezzani Gabriele via Savorgnan 31 – 35127 Padova - PD -
Iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della prov. Di Padova al n°725
Master in Progettazione Paesaggistica al DIDA di Firenze

Contatti: studioforestalepezzani@gmail.com cell. 3291189712
www.gabrielepezzani.it



Studio Forestale di Pezzani Gabriele via Savorgnan 31 – 35127 Padova - PD -
Iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della prov. Di Padova al n°725
Master in Progettazione Paesaggistica al DIDA di Firenze

Contatti: studioforestalepezzani@gmail.com cell. 3291189712
www.gabrielepezzani.it

SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	1
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	130
------------------	-----

DIAMETRO cm	41
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031107

LONG. 1730639



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	3
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	104
------------------	-----

DIAMETRO cm	33
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	Fusto inclinato-rialzo asfalto
------	--------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031125

LONG. 1730644



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	4
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	140
------------------	-----

DIAMETRO cm	45
-------------	----

STATO	
-------	--

NOTE	Accrescimento rialzo platea asfalto
------	-------------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031137

LONG. 1730646



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	5
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	140
------------------	-----

DIAMETRO cm	45
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031161

LONG. 1730651



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	6
----------------------	---

CIRCONFERENZA cm	148
-------------------------	-----

DIAMETRO cm	47
--------------------	----

STATO	Albero adulto
--------------	---------------


NOTE	Rialzo platea radicale
-------------	------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
-------------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031193

LONG. 1730658



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	7
----------------------	---

CIRCONFERENZA cm	136
-------------------------	-----

DIAMETRO cm	43
--------------------	----

STATO	Albero adulto
--------------	---------------


NOTE	Accrescimento rialzo platea radicale
-------------	--------------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
-------------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031203

LONG. 1730662



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	8
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	131
------------------	-----

DIAMETRO cm	42
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	Lieve platea radicale accrescimenti
------	-------------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031230

LONG. 1730668



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	9
---------------	---

CIRCONFERENZA cm	139
------------------	-----

DIAMETRO cm	44
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	Accrescimento rialzo asfalti
------	------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031237

LONG. 1730670



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	10
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	131
------------------	-----

DIAMETRO cm	42
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	Accrescimento buone forme radicali
------	------------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031246

LONG. 1730672



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	11
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	128
------------------	-----

DIAMETRO cm	41
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	Vecchia lesione sul fusto formiche
------	------------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031296

LONG. 1730684



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	12
----------------------	----

CIRCONFERENZA cm	103
-------------------------	-----

DIAMETRO cm	33
--------------------	----

STATO	
--------------	--


NOTE	Chioma rada apici secchi
-------------	--------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
-------------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031307

LONG. 1730686



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	13
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	81
------------------	----

DIAMETRO cm	26
-------------	----

STATO	Adulto avanzato
-------	-----------------

NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031319

LONG. 1730689



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	14
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	130
------------------	-----

DIAMETRO cm	41
-------------	----


STATO	
-------	--

NOTE	Grave lesione lungo tutto il fusto
------	------------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031342

LONG. 1730695



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031352

LONG. 1730695



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	15
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	99
------------------	----

DIAMETRO cm	32
-------------	----

STATO	Adulto avanzato
-------	-----------------


NOTE	Ricacci lungo il fusto dalla base chioma appressava problemi radicali
------	---

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031359

LONG. 1730698



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--

NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031393

LONG. 1730706



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	16
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	94
------------------	----

DIAMETRO cm	30
-------------	----


STATO	
-------	--

NOTE	Lesione lungo tutto il fusto
------	------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031419

LONG. 1730708



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	17
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	87
------------------	----

DIAMETRO cm	28
-------------	----


STATO	
-------	--

NOTE	Grave lungo il fusto
------	----------------------

COORDINATE

LAT. 5031429

LONG. 1730710



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	18
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	111
------------------	-----

DIAMETRO cm	35
-------------	----


STATO	
-------	--

NOTE	GRAVE LESIONE LUNGO TUTTO IL FUSTO
------	------------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031478

LONG. 1730722



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	19
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	107
------------------	-----

DIAMETRO cm	34
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	GRAVE LESIONE SUL FUSTO
------	-------------------------

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031489

LONG. 1730724



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	20
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	104
------------------	-----

DIAMETRO cm	33
-------------	----

STATO	Adulto avanzato
-------	-----------------


NOTE	Microfilia ingiallimenti problemi radicali
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031501

LONG. 1730728



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	21
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	103
------------------	-----

DIAMETRO cm	33
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	GRAVE LESIONE LUNGO TUTTO IL FUSTO APICI SECCHI FUSTO INCLINATO
------	--

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031512

LONG. 1730730



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	22
----------------------	----

CIRCONFERENZA cm	121
-------------------------	-----

DIAMETRO cm	39
--------------------	----

STATO	
--------------	--


NOTE	GRAVE LESIONE AL COLLETO E PATI BASSE DEL FUSTO
-------------	---

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
-------------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031537

LONG. 1730736



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	23
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	100
------------------	-----

DIAMETRO cm	32
-------------	----


STATO	
-------	--

NOTE	GRAVE LUNGO IL FUSTO
------	----------------------

COORDINATE

LAT. 5031551

LONG. 1730739



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	24
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	95
------------------	----

DIAMETRO cm	30
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	LUNGO IL FUSTO BUONI ACCRESCIMENTI DI COMPENSAZIONE FORMICHE SECCHI SPARSI IN CHIOMA
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031602

LONG. 1730751



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	25
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	80
------------------	----

DIAMETRO cm	25
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	CORRETTA LUNGO IL FUSTO
------	-------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031629

LONG. 1730757



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	26
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	71
------------------	----

DIAMETRO cm	23
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------

NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031635

LONG. 1730741



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	27
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	76
------------------	----

DIAMETRO cm	24
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------

NOTE	GRAVE LESIONE DALLA BASE LUNGO IL FUSTO
------	---

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031624

LONG. 1730739



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	28
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	62
------------------	----

DIAMETRO cm	20
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------

NOTE	GRAVE LESIONE DALLA BASE LUNGO IL FUSTO
------	---

COORDINATE

LAT. 5031613

LONG. 1730737



INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	29
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	77
------------------	----

DIAMETRO cm	25
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------

NOTE	GRAVE LESIONE DALLA BASE LUNGO IL FUSTO
------	---

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031604

LONG. 1730735



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	30
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	54
------------------	----

DIAMETRO cm	17
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------

NOTE	LUNGO IL FUSTO
------	----------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031595

LONG. 1730732



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	31
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	60
------------------	----

DIAMETRO cm	19
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------


NOTE	LIEVE LESIONE BASALE SUL FUSTO
------	--------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031585

LONG. 1730730



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031575

LONG. 1730726



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	32
----------------------	----

CIRCONFERENZA cm	72
-------------------------	----

DIAMETRO cm	23
--------------------	----

STATO	Albero giovane
--------------	----------------


NOTE	Regolare
-------------	----------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
-------------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031567

LONG. 1730725



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	33
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	69
------------------	----

DIAMETRO cm	22
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031557

LONG. 1730722



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	34
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	95
------------------	----

DIAMETRO cm	30
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	CONTROLLATA
------	-------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031546

LONG. 1730719



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031537

LONG. 1730718



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	35
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	70
------------------	----

DIAMETRO cm	22
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	GRAVE LESIONE LUNGO IL FUSTO
------	------------------------------

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031528

LONG. 1730715



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031519

LONG. 1730714



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	36
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	92
------------------	----

DIAMETRO cm	29
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	GRAVE LESIONE BASALE CHE PROSEGUE LUNGO IL FUSTO
------	--

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031510

LONG. 1730712



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
---------------------	------------	-------------------	---------

NUMERO ALBERO	37
----------------------	----

CIRCONFERENZA cm	117
-------------------------	-----

DIAMETRO cm	37
--------------------	----

STATO	Albero adulto
--------------	---------------


NOTE	COmpattamento radici superficiali e strozzanti
-------------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
-------------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031500

LONG. 1730709



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	38
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	66
------------------	----

DIAMETRO cm	21
-------------	----

STATO	Albero giovane
-------	----------------

NOTE	CONTROLLATE apici secchi sparsi
------	---------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031491

LONG. 1730707



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--

NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031463

LONG. 1730701



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031453

LONG. 1730699



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031443

LONG. 1730697



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031434

LONG. 1730695



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	39
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	95
------------------	----

DIAMETRO cm	30
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	LESIONE CON BUONI CALLI AI LATI
------	---------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031425

LONG. 1730693



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031416

LONG. 1730690



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031407

LONG. 1730688



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031398

LONG. 1730686



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	40
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	104
------------------	-----

DIAMETRO cm	33
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	VECCHIE LESIONI SUL FUSTO SANATE
------	----------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031389

LONG. 1730684



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	41
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	73
------------------	----

DIAMETRO cm	23
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	LESIONE SUL FUSTO BUONI CALLO DA FERITA MICROFILIA
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031381

LONG. 1730682



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--


NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031372

LONG. 1730680



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	42
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	88
------------------	----

DIAMETRO cm	28
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031345

LONG. 1730674



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	43
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	107
------------------	-----

DIAMETRO cm	34
-------------	----

STATO	
-------	--


NOTE	SBRANCAMENTI IN CHIOMA SECCHI VARI
------	------------------------------------

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031334

LONG. 1730672



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	44
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	90
------------------	----

DIAMETRO cm	29
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	MICROFILIA NELLA PARTE ALTA DELLA CHIOMA VECCHIA LESIONE BASALE SANATA
------	---

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031324

LONG. 1730669



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	45
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	116
------------------	-----

DIAMETRO cm	37
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031313

LONG. 1730666



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	46
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	69
------------------	----

DIAMETRO cm	22
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------


NOTE	VARIE VECCHIE LESIONI SUL FUSTO
------	---------------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031303

LONG. 1730663



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	47
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	83
------------------	----

DIAMETRO cm	26
-------------	----

STATO	Albero maturo
-------	---------------

NOTE	MICROFILIA
------	------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031291

LONG. 1730661



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	48
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	121
------------------	-----

DIAMETRO cm	39
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031281

LONG. 1730658



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	49
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	91
------------------	----

DIAMETRO cm	29
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	GRAVE LESIONE BASALE CHE SALE LUNGO IL FUSTO
------	--

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031270

LONG. 1730657



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	50
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	99
------------------	----

DIAMETRO cm	32
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	SPARSE LUNGO IL FUSTO ROSURA FRESCA ALLA BASE SECCHI SPARSI
------	---

INTERVENTO	ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE
------------	-------------------------------

COORDINATE

LAT. 5031259

LONG. 1730653



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	51
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	115
------------------	-----

DIAMETRO cm	37
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031248

LONG. 1730650



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	00
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	
------------------	--

DIAMETRO cm	
-------------	--

STATO	
-------	--

NOTE	AIUOLA LIBERA
------	---------------

INTERVENTO	REIMPIANTO
------------	------------

COORDINATE

LAT. 5031235

LONG. 1730648



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	52
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	100
------------------	-----

DIAMETRO cm	32
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	Chioma rada compattamento
------	---------------------------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031226

LONG. 1730647



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	53
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	113
------------------	-----

DIAMETRO cm	36
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	CONFORME
------	----------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031214

LONG. 1730643



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	54
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	142
------------------	-----

DIAMETRO cm	45
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------


NOTE	
------	--

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031114

LONG. 1730616



SCHEDA DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE SANITARIA DELLE ALBERATURE

VIA LISBONA

DATA RILIEVO	11/07/2026	RILEVATORE	PEZZANI
--------------	------------	------------	---------

NUMERO ALBERO	55
---------------	----

CIRCONFERENZA cm	149
------------------	-----

DIAMETRO cm	47
-------------	----

STATO	Albero adulto
-------	---------------

NOTE	CONFORME
------	----------

INTERVENTO	Gestione ordinaria
------------	--------------------

COORDINATE

LAT. 5031099

LONG. 1730613

